

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年4月	2PG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-106009	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
301.558km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,360 mm 高:2,300 mm	幅:2,270 mm 門高:2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ オイルエレメント上部より漏れ。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー無し
記録簿 有 (R3/4)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
5	0	5	3
4	4	5	1
スベア		7	—

タイヤサイズ			
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア	11R22.5 14PR	—	
素材：アルミ	備考：F左右、RF左右、RR右、再生タイヤ装着。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9195-3 「B200165」	令和 2年3月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、かまぼこエアリブ、庫内灯LED左右1列、左サイドドア、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB Multi	令和 2年
【備考】-35℃設定、2エバ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ