

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年8月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-106755
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
289,420km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎ スチール 300L 300L	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎ 永久磁石式							



点検項目	結果	状態
床材質	/ アルミ	キーストン

特記事項	スベアキー 1本
記録簿	有 (R3/2～R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
	－			－	－		
3	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
4	5	2	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				275/80R22.5	－		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9315 「B200424」	令和 2年7月
【備考】ラッシングレール2段、横ドア観音扉、ジョロダー4列、エアリブ、天井結露防止シート、LED庫内灯2列、水抜き穴X4。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB Multi	令和 2年
【備考】-35℃設定、2エバ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ