

| 車両情報      |             |            |      |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 2年9月     | 2PG-FR1AHG | 冷凍バン | FR1AH-106801                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 283,682km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－  | 長：9,360 mm 幅：2,270 mm<br>高：2,300 mm 門高：2,250 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです




| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |     |
|-------|----|-------|----------|----|--------------|--------|----|-----|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態  |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |              | シート    | ◎  |     |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | LED |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |     |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |     |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ◎  |     |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |              |        |    |     |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |              |        |    |     |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |              |        |    |     |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー          |        |    |     |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |              |        |    |     |
|       |    |       | ETC      | /  |              |        |    |     |
|       |    |       | タコグラフ    | /  |              |        |    |     |
| ミッション |    |       | 上物仕様     |    |              | デフ     |    |     |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態  |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 床材質      | /  | アルミ<br>キーストン | 異音     | ◎  |     |
| ギア抜け  | ◎  |       |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |     |
| クラッチ  | ◎  |       |          |    |              | デフロック  | /  |     |
| 異音    | ◎  |       |          |    |              |        |    |     |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |              |        |    |     |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |              |        |    |     |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 特記事項 | スベアキー1本（11/9 車載済 戸次）<br>R4/03月エンジン載せ替え済（リコール） |
| 記録簿  | 無（）                                           |

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |   |   |   |             |             |             |             |
|        | 3 | 1 |   | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
|        | — | — |   | —           | —           |             |             |
| 0      | 1 | 2 | 2 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 0      | 2 | 3 | 1 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スベア    |   |   |   | 3           | —           |             |             |
| 素材：アルミ |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                            |         |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 上物名                                                             | メーカー    | 型式「製造番号」               | 年式      |
| 冷凍バン                                                            | 矢野特殊自動車 | TPA9314-2<br>「B200485」 | 令和 2年8月 |
| 【備考】ラッシング2段、ジョロダー 4列、エアリブ、左サイド観音扉、庫内灯LED左右1列、天井結露防止シート、水抜き穴4カ所。 |         |                        |         |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                              | 菱重      | TU100SB                | 令和 2年   |
| 【備考】-35℃設定                                                      |         |                        |         |
| 【備考】                                                            |         |                        |         |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リベア 不可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |