

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年10月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-107037
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
292,712km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,340 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン。	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	





特記事項 エンジンキー3本、リモコンキー1個
(グレー1本、黒1本、リモコン1個→車載済み！ 黒1本→定期便で本社 1/5吉鶴)

記錄簿 有 (R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	11		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	12	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	6	8	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9314-3 「B200558」	令和 2年9月
【備考】ジョロダーレール 4列、エアリブ、ラッシング2段、天井結露防止シート、LED庫内灯2列、水抜き穴4カ所、リヤドア観音開き、左サイドドア観音開き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------