

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年10月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+114380
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
364,052km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,380 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	オイルフィルター漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○ 擦れ	
			タコグラフ	◎ アナログ		燃料タンク	◎ スチール 300L 200L	
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/ 木材		異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、キーレス1本（1/27 車載済
戸次）庫内床面補修跡（鉄板貼）、右側ウイングロック曲がり、Rドア右下部蝶番曲がり、ピン外れ、Rドア開閉硬い
※走行364,050km時、DPR,SCR交換済

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2	2	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	3	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		3	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考: FF、FR左再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W105F78-01」	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED4ヶ所、床フック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】