

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-118652
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
62,667km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,370 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							




特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。左テール取付割れ（左右レンズひび）。スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	6	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				11	—	225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スペアー以外再生タイヤ、ひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W006G58-01	令和 2年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段（曲り有）。庫内灯3ケ。左サイドバンパー取付横ネタ曲り有。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D「S10405070」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2375mm、有効長1390mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ