

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年5月	2RG-FR1AHJ	冷凍バン	FR1AH-105957
走行	馬力	シフト		ブレーキ
260,241km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エアー
長：9,360 mm 幅：2,300 mm 高：2,380 mm 門高：2,300 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L 200Lは冷凍材
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ キーストン	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	／	





特記事項 スペアキーx1。※フロントバンパー塗装剥離。

記録簿 有 (R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	5	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				—	295/80R22.5	—	—
素材：アルミ				備考：フロントスタッドレス、リヤタイヤ8本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9207 「B200194」	令和 2年4月
【備考】ジョロダーレール 4列、ラッシング3段、エアリブ、LED庫内灯2列、天井結露防止シート、水抜き穴 4ヶ所、リヤドア観音開き、左サイドドア片側開き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】