

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年7月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-112552
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
303,973km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200mm 幅：2,130mm 高：680mm 門高：580mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 フロントガラス亀裂（要交換）。キャブシート乗せ取外し跡有り。

記録簿 有 (R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	1	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	A007F7901	令和 1年5月
【備考】床フック（丸カン5対、引出5対）、鳥居前立アルミ網（フック1ヶ）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】