

| 車両情報      |             |             |        |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状     | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成29年6月     | QKG-CYJ77B  | 冷凍ウィング | CYJ77B-7006993                                  |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ   | ボディ内寸                                           |
| 348,150km | 380PS/279KW | セミア/T スムーサー | エア     | 長：9,450 mm 幅：2,350 mm<br>高：2,560 mm 門高：2,470 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |             | キャビン   |    |       |
|-------|----|------------|----------|----|-------------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態          | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |            | エアコン     | ◎  |             | シート    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |             | ヘッドライト | ◎  | H I D |
| オイル漏れ | ◎  |            | オルタネーター  | ◎  |             | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |            | P/W（運転席） | ◎  |             | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W（助手席） | ◎  |             | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置   | ◎  |             |        |    |       |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |             |        |    |       |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着 | オーディオ    | ◎  |             |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ   | ◎  | カラー         |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー    | ◎  |             |        |    |       |
|       |    |            | ETC      | ◎  | 2.0         |        |    |       |
|       |    |            | タコグラフ    | /  |             |        |    |       |
| ミッション |    |            | 上物仕様     |    |             | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態          | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質      | /  | アルミ<br>アルミ編 | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |            |          |    |             | オイル漏れ  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |            |          |    |             | デフロック  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |            |          |    |             |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |            |          |    |             |        |    |       |
| リターダ  | /  |            |          |    |             |        |    |       |




特記事項 小物入れ欠品。右後泥除けゴム破れ。運転席ドアオープンストッパー不良。

記録簿 有 (R1/10~R3/5)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ             |             |             |             |
|---------|---|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |                    |             |             |             |
| 5       | 7 |   |   | 245/70R19.5        | 245/70R19.5 |             |             |
| 4       | 4 |   |   | 245/70R19.5        | 245/70R19.5 |             |             |
| 4       | 7 | 5 | 5 | 245/70R19.5        | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 6       | 6 | 5 | 8 | 245/70R19.5        | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア     |   |   |   | 15                 | —           |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：フロント1番前両タイヤ片減り。 |             |             |             |

| 上物仕様                                                             |        |                             |         |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| 上物名                                                              | メーカー   | 型式「製造番号」                    | 年式      |
| 冷凍ウィング                                                           | 日本トレクス | 17W-03048                   | 平成29年6月 |
| 【備考】 ラッシング2段、床アルミ編、エアラインレール、水抜き穴4ケ、庫内灯4ケ。庫内天井すり傷有り。箱左前コーナーレンズ欠品。 |        |                             |         |
| 冷凍機／直結                                                           | 菱重     | TDJS70A-L2<br>「727100085BL」 | 平成29年6月 |
| 【備考】 -30℃設定。                                                     |        |                             |         |
| 【備考】                                                             |        |                             |         |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |