

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年5月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-510249
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96,223km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,267 mm 幅：2,270 mm 高：2,337 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き。
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付 きパワーミラー。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	ハイルーフ、プログレード、アイドリングストップ、コーナリングアシスト、ドライブレコーダー付き。
記録簿	（）

タイヤ残量			
単位：mm			
	8	7	
	－	－	
4	6	5	5
11	11	11	12
スペア		15	－

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	－	－	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		295/80R22.5	－
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9161-6「B200244」	令和 2年4月
【備考】フェリーフック2対、ショロダー4列、ラッシング2段、水板6×3、LED庫内灯2列、エアリブ、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SBX-25	令和 2年5月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ