

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年2月	TKG-FEA50	平ボディ	FEA50-540333
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
85,199km	150PS/110KW	A/T デュオニック	バキューム	長：3,505 mm 幅：1,790 mm 高：463 mm 門高：376 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブリイポンプにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：右割れ
		リアウinkerレンズ割れ(レンズAsy)
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パブコ	5AC1「0203」	平成27年2月

【備考】サイド、リア:カーテンシート

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



持記事項 ドライブレコーダー有、キャブ内汚れ、アオリストッパー欠損

記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	6		
—	—		
6	7	6	6
—	—	—	—
スベア	8	—	

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スベア	205/75R16	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】