

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成26年9月	TKG-XZU720	ドライバン	XZU720-0007324
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
19,710km	136PS/100KW	A/T 5速	ハキューム	長：5,049 mm 幅：2,042 mm 高：1,990 mm 門高：1,956 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	アルミ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (H28/8～R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6		4		225/70R16		225/70R16	
—		—		—		—	
6	7	8	5	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	スベア		225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷パン	日本フルハーフ	GAE 「E1J0865」	平成26年8月
【備考】断熱ALL50mm。ラッシング2段（3方）。水抜穴4ケ。庫内灯4ケ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21001C-B3MRA2 「14T070045N」	平成26年7月
【備考】最大昇降能力1000kg。ラジコン・リモコン。ゲート長1950、ゲート幅2090、ストッパー迄長1710、サイドストッパー幅2010。渡し板加工。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ