

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年11月	QKG-CW5ZL	クレーン付平	CW5ZL-30023-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
203,275km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：8,700 mm 幅：2,410 mm 高：600 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L スタッドレスタイヤ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 乗車定員1名。2デフ。キャブ内汚れ傷。エアタンク付近エア漏れ有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	12		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
8	8	7	7	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
10	9	10	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				スベア	11R22.5	—	
素材: スチール				備考: スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	山田車体	S14271	平成26年
【備考】丸カンフック（サイド11対、中央3対）。スタンション2対。鳥居アルミ縞板張り。鳥居上部左右ステンレス工具箱。作業灯2ケ。J型フック4ケ。リヤバンパー右カバー欠品。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU504「F529653」	平成26年
【備考】2.93t。4段。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】