

| 車 両 情 報     |             |            |         |                                                 |
|-------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名          | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう       | 平成25年3月     | QKG-FS54VZ | アルミウィング | FS54VZ-530269                                   |
| 走行          | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 1,025,846km | 420PS/309KW | M/T 7速     | エア-     | 長:9,614 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,568 mm 門高:2,461 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |         | 電装関係     |    |                      | キャビン   |    |                   |
|-------|----|---------|----------|----|----------------------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態                   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ○  | ベルト鳴き   | エアコン     | ◎  |                      | シート    | ○  | へたり               |
| オイル混入 | ◎  |         | スターター    | ◎  |                      | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ○  | シリンダヘッド | オルタネーター  | ◎  |                      | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |         | P/W（運転席） | ◎  |                      | ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ          |
| 水漏れ   | ◎  |         | P/W（助手席） | ◎  |                      | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |         | 坂道発進装置   | ◎  |                      |        |    |                   |
| 排気    | ◎  |         | 異常ランプ    | ○  | AMBシステム異常、車間距離システム異常 |        |    |                   |
| マフラー  | ◎  |         | オーディオ    | ◎  |                      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ターボ   | ◎  |         | バックカメラ   | ◎  | カラー                  | リーフサス  | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |         | 電格ミラー    | ◎  |                      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| ミッション |    |         | ETC      | /  |                      | パワステ   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態      | タコグラフ    | /  |                      | ハンドル   | ○  | 擦れ、エグレ            |
| ギア鳴き  | ◎  |         |          |    |                      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア抜け  | ◎  |         |          |    |                      |        |    |                   |
| クラッチ  | ◎  |         |          |    |                      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |         |          |    |                      | デフ     |    |                   |
| オイル漏れ | ◎  |         |          |    |                      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| リターダ  | /  |         |          |    |                      | 異音     | ◎  |                   |
|       |    |         |          |    |                      | オイル漏れ  | ◎  |                   |
|       |    |         |          |    |                      | デフロック  | ◎  |                   |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 木材 |





特記事項 キャブ内や二汚れ

記録簿 有 (H26/2)

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|-------|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 単位：mm |   |   |   |                    |                    |                    |                    |
|       | 6 | 5 |   | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |                    |
|       | 6 | 6 |   | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |                    |
| 5     | 6 | 6 | 5 | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| 7     | 6 | 5 | 5 | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| スベア   |   |   |   | スベア                |                    |                    |                    |
|       |   | 5 | — |                    | <u>245/70R19.5</u> |                    | —                  |

| 上物仕様                                |        |             |         |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------|
| 上物名                                 | メーカー   | 型式「製造番号」    | 年式      |
| アルミウイング                             | 日本トレクス | 「13W-02105」 | 平成25年3月 |
| 【備考】ラッシング2段、エアラインレール、センターローラー、庫内灯4ヶ |        |             |         |
|                                     |        |             |         |
| 【備考】                                |        |             |         |
|                                     |        |             |         |
| 【備考】                                |        |             |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 亀裂 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|