

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	2KG-FK62FZ	クレーン付・セルフ	FK62FZ-600336
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37,111km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,582 mm 幅: 2,365 mm 高: 392 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ程度。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	△	HID、左割れ フォグランプも破損。
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ドライブレコーダー付き。
記録簿 有 (R1/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	10		
—	—		
8	9	10	9
—	—	—	—
スペア		12	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】 ボデー内にリヤアオリ有り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344H 「G104627」	平成30年4月
【備考】 4段ブーム、フックイン、ラジコン付き、ハイジャッキ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ