

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年2月	TKG-FD7JPAG	アルミウィング	FD7JPA-10332	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,099,391km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:7,276 mm 高:2,405 mm	幅:2,404 mm 門高:2,323 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ タペット音あり
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース、 インタークーラーホース
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ テールパイプすず付着
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	スイッチ不良 温度調節不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

EIC	◎	20
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	前：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、 ひび
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	0	5	
	—	—	
5	3	2	2
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：フロント左段ベリ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDPB-MJAAQH 「2KX7280-03」	平成25年2月
【備考】ラッシング2段、引出しフック6対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ