

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0031484	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
72,928km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,180 mm	幅:2,090 mm 門高:2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

■ キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバーキス

■ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

■ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。左ドアパネル凹み。
エンジンキー3本、ボディキー3本。

記録簿 有 (R3/4~R4/2)

タイヤ残量





単位: mm

	1	0	
	—	—	
1	2	2	1
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V058G71-04」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左サイドドア（スライド）。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N 「S10902092」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1,550mm、全幅2,110mm、有効長1,300mm、有効幅1,980mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------