

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年12月	SDG-RR7JJCA	送迎バス	RR7JJC-40739		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
432,344km		M/T 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース オイルエレメント付近 オイルしみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	△ 黒煙 排気ブレーキ不良。D PR再生不良。
マフラー	△ テールパイプすず付着 目詰まり、黒煙大。点 検ロプラグ欠品
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎
ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	/	
パワーウィンドウ (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	DPD DPR再生不良。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
▼	上物仕様	
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ウォッシャーノズル取付不良。ウォッシャー液出ない。
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	縦輪エアサス フロント：リーフスプリング併用。リヤ：2リンクタイプ
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジン出力：230PS/169KW。 室内汚れ、キズ。エアードライヤー油汚れ。
記録簿 無（）

タイヤ残量

単位: mm





5	7		
—	—		
8	10	8	6
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ

素材：アルミ 備考：スタットレス。タイヤサイズ：総輪9R19.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ジェイ・バス	JKZO122K	平成26年
【備考】57人乗り。座席37席。モケットシート。自動折り戸。サイドトランク2ヶ所。室内灯4個。室内灯レンズ2個欠品。バッテリー格納リッドロック不良。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ