

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年12月	SDG-RR7JJCA	送迎バス	RR7JJC-40739		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
432.344km		M/T 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルエレメント付近 オイル滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	黒煙 排気ブレーキ不良。D PR再生不良。
マフラー	△	テールパイプすず付着 目詰まり、黒煙大。点 検口プラグ欠品
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	DPD DPR再生不良。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ウォッシャーノズル取 付不良。ウォッシャー 液出ない。
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	総轄エアサス フロント：リーフスプリング併用。リア：2 リンクタイプ
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジン出力：230PS/169KW。 室内汚れ、キズ。エアードライヤー油汚れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	5		7	
	—		—	
8	10	8		6
—	—	—	—	
スペア		10	—	





タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：アルミ 備考：スタットレス。タイヤサイズ：総輪9R19.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ジェイ・バス	JKZ0122K	平成26年
【備考】57人乗り。座席37席。モケットシート。自動折り戸。サイドトランク2ヶ所。室内灯4個。室内灯レンズ2個欠品。バッテリー格納リドロック不良。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------