

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA50	平ボディ	FBA50-530982
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173,090km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,110 mm 幅：1,600 mm 高：400 mm 門高：400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	排気バタフライ少し動き鈍い。
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	鏡面劣化 アンダーミラー欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジン乗替（52,000Km中古エンジン）。R3/3リコールでターボ新品交換。フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。

記録簿 有（H28/12～R3/3）

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

205/75R16	205/75R16		
—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ		平成26年



【備考】アオリ用枕木。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----