

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA50	平ボディ	FBA50-530982
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173,090km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,110 mm 幅：1,600 mm 高：400 mm 門高：400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	鏡面劣化 アンダーミラー欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	○	排気パタフライ少し動き鈍い。	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	



特記事項 エンジン乗替（52,000Km中古エンジン）。R3/3リコールでターボ新品交換。フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。

記録簿 有（H28/12～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8		8		205/75R16		205/75R16
	—		—		—		—
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア							
		8	—		スペア	205/75R16	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ		平成26年
【備考】アオリ用枕木。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ