

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年11月	2PG-CYJ77C	平ボディ	CYJ77C-7004453	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
200,814km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,563mm 高：700mm	幅：2,415mm 門高：600mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	エンジン始動可キャブチルトしない
オイル混入	△	点検不可
オイル漏れ	△	点検不可 オイルゲージつかない
水混入	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	△	点検不可
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	1
冷却水吹き返し	△	点検不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	△	ケース
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	◎	
オルタネーター	△	点検不可
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	△	ドア欠品
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	△	不明インパネ周りばらし
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	欠品
ETC	/	
タコグラフ		

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	LED、右割れ 右側欠品
ウィンカー	△	前： 右不灯、左割れ 後： 右不灯 サイド： 右不灯 前左側欠品 後左側欠品 左側サイド欠品
ワイパー	△	不動
ミラー	△	左側欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	△	アクスルスレ スプリングスレ 左前フレーム曲がり
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L タンクバンド欠品

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	点検不可

特記事項 事故でキャブ上がらない エンジンかかる ラジエーターサブタンク水入ってない
キャブ左側大破 左側ドア欠品 フロントガラス割れ パンパー破損 ステップ破損
ミッションケース下部アクスルスレ傷有
記録簿 有 ()

タイヤ残量

単位：mm			
12	12		
12	12		
3	5	5	4
4	5	5	5
スベア	3	—	

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	245/70R19.5	—	

素材：スチール 備考：前左右タイヤ傷有使用不可





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所		平成30年10月

【備考】大破

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	亀裂



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ

【ボデー内】