

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-CYJ77C	平ボディ	CYJ77C-7004453
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
200,814km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,563mm 高：700mm幅：2,415mm 門高：600mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎	エンジン始動可キャブチルトしない	エアコン	△	点検不可	シート	◎	
オイル混入	△	点検不可	スターター	◎		ヘッドライト	△	LED、右割れ 右側欠品
オイル漏れ	△	点検不可 オイルゲージつかない	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	△	前：右不灯、左割れ 後：右不灯 サイド：右不灯 前左側欠品 後左側欠品 左側サイド欠品
水混入	△	点検不可	P/W（運転席）	◎				
水漏れ	△	点検不可	P/W（助手席）	△	ドア欠品			
燃料漏れ	△	点検不可	坂道発進装置	△	点検不可			
排気	◎		異常ランプ	△	不明インパネ周りばらし	ワイパー	△	不動
マフラー	◎		オーディオ	/		ミラー	△	左側欠品
ターボ	◎	1	バックカメラ	/		走行関係		
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	△	欠品	点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	/		リーフサス	△	アクスルスレス スプリングスレス 左前フレーム曲がり
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
ギア鳴き	△	点検不可	上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア抜け	△	点検不可	床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L タンクバンド欠
クラッチ	△	点検不可	デフ			点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	異音	△	点検不可	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	△	ケース	デフロック	△	点検不可			
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

事故でキャブ上がらない エンジンかかる ラジエーターサブタンク水入ってない
キャブ左側大破 左側ドア欠品 フロントガラス割れ バンパー破損 ステップ破損
ミッションケース下部アクスルスレ傷有


記録簿

有（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	5	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				3	ー		
素材：スチール				備考：前左右タイヤ傷有使用不可			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所		平成30年10月
【備考】大破			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ