

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	TKG-FAE50	ドライバン	FEA50-522116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
291,697km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 1,763 mm 高: 2,121 mm 門高: 2,046 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																															
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																														
オイル漏れ	○	オイルパン、サブライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	/																																					
パワステ	◎																																					
ハンドル	◎																																					
燃料タンク	◎	スチール 100L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎		デフ																																
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	異音	◎																															
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	オイル漏れ	◎																															
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフロック	/																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	木材																																				





特記事項
記録簿 有 (H27-H31)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	5		
—	—		
2	5	5	2
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スベア		205/75R16	—
素材: メッキ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「3Y6G2441」	平成25年12月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、90度ストッパー、左サイドドア			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6474N 「S41103919」	平成25年12月
【備考】 全長1170 mm 幅1800mm ストッパー迄長さ1010mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ