

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年12月	BKG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7010321
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
337,276km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,268 mm 幅：1,748 mm 高：1,731 mm 門高：1,705 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー	◎	
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		不明
ギア抜け		不明
クラッチ		不明
異音		不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		不明
スターター		不明
オルタネーター		不明
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	前： 左割れ サイド： 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	丸ミラー欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング		不明
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F061234」	平成18年3月

【備考】エアリブ付き。庫内灯3個。

冷凍機／直結	東プレ	KS22LOC-A「F061234」	平成18年3月
--------	-----	--------------------	---------





【備考】			

--	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

--	--	--	--

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



特記事項 エンジン・ミッション無し
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
—	—		
5	5	4	4
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア	205/85R16	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ