

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年12月	BKG-NMR85AN	冷凍パン	NMR85-7010321
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
337,276km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,268 mm 幅:1,748 mm 高:1,731 mm 門高:1,705 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー	◎	
ターボ		
冷却水吹返		
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		不明
ギア抜け		不明
クラッチ		不明
異音		不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	不明
スターター	不明
オルタネーター	不明
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	/
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	前: 左割れ サイド: 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	丸ミラー欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ		不明
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジン・ミッション無し
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	3	3	
	—	—	
5	5	4	4
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スペア		205/85R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F061234」	平成18年3月
【備考】エアリブ付き。庫内灯3個。			
冷凍機／直結	東プレ	KS22LOC-A 「F061234」	平成18年3月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ