

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年7月	2KG-FW1EHG	セルフローダー	FW1EH+102297
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
415km	410PS/302KW	M/T 7速	エア―	長：9,326 mm 幅：2,485 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

持記事項





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
15	15		
15	15		
15	15	15	15
15	15	15	15
スベア		15	—

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		265/70R19.5	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	T52767	令和 2年6月
【備考】ハイジャッキ、スタンションパ、鳥居フック、丸カンフック8対、横根太床フック8対、鳥居収納、リン木入れ、道板x2。			
クレーン/ウインチ	タダノ	SL-15-2-201「764994」	令和 2年4月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ