

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0031505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
3,449km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,270 mm 幅：1,980 mm 高：1,960 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ アルミ編	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (R3/4、R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
6	7	6	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
				205/70R17.5			
				—			
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H202550」	令和 2年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ケ、庫内リモコン有り、水抜き穴4ケ、90度ストッパー留め、ラジコン有り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「H202549」	令和 2年11月
【備考】 -30℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484N 「S11003023」	令和 2年10月
【備考】 最大昇降質量1000kg、3枚折、ゲート長:1,160mm ゲート幅:1,890mm キャスターストッパーまで長さ:1,010mm、サイドストッパー幅1910mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ