

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年1月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0031508	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
6,055km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,270 mm 高: 1,950 mm	幅: 1,980 mm 門高: 1,949 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (R3/4~R3/11)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
6	6	7	7
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H202550」	令和 2年11月
【備考】ラッシング2段、庫内灯2個、水抜き穴4個、床アルミ縞、左サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	令和 2年11月
【備考】			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484N	令和 3年1月
【備考】全長 1.170m 全幅 1890m キャスターストッパーまで長さ 1010m			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ