

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年1月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-123552	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
23,810km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,340 mm 高:2,220 mm	幅:2,270 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スタンバイコード有り。

記録簿 有 (R3/5~R3/10)

タイヤ残量





単位: mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	「MA200648」	令和 2年12月
【備考】ラッシング2段、水抜き穴4ヶ、庫内灯両側門口部LED、天井結露防止シート、庫内ゲートリモコン有り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「045701060BL」	令和 2年12月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T110249N」	令和 2年12月
【備考】ゲート長1570、幅2290、ストッパー迄長1370、サイドストッパー幅2310。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----