

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-123694
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,315km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,330 mm 幅：2,280 mm 高：2,220 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目					
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		結果	状態				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L			
リターダ	/					点検項目					
						結果	状態				
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	/				

特記事項
記録簿 有 (R3/4～R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				14	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA200649	令和 2年12月
【備考】 ラッシング2段、水抜き穴4個、床キーストン、左サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50DC	令和 2年12月
【備考】			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T110249N」	令和 2年12月
【備考】 長さ:1,580、キャストーストッパー:1,380、幅:2,300			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ