B付: RO7. 01/05 **単加 I ROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0235009

車両情報

車名		初年度登録	型土		形状		車台番号				
日野		令和 3年1月	2PG-FD2ABG		-	アルミウィング		FD2AB-121466			
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
55,133km		240PS/177KW	M/T 6速		エアー	長: 6,274 高: 2,425					
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです											
<b>▼</b> エンジン				■電装関係			<b>▼</b> キャビン				
点検項目	結果	状態		点検項目	結果		状態	Я	5検項目	結果	状態
異音	0			エアコン	0			シー	-  -	0	
オイル混入	©	•••••		スターター	0		•••••	ヘッ	ドライト	0	LED
オイル漏れ	0				0	<b>.</b>					後:左割れ
水混入	0			P/W (運転席)		<b>.</b>				0	
水漏れ燃料漏れ	0			P/W(助手席)	(O)	<b>.</b>		₹.	7—	0	•
燃料編化 排気	0			坂道発進装置 異常ランプ	0	<b>:</b>	•••••	•		走行関	图係
マフラー	0	•••••			0		•••••	K	点検項目	結果	<b>状態</b>
	0				0		_	IJ-	-フサス	0	
冷却水吹返	0			電格ミラー	0					0	リヤエアサス
7	ミッシ	 ョン		ETC	0	標準		パワ	ステ	0	
点検項目	結果	 状態		タコグラフ	/	<u>.</u>		ハン	ノドル	0	
ギア鳴き	0		=	•	上物仁	上様		燃料	タンク		スチール 200L
ギア抜け	0		••	点検項目	結果		状態		•••••		2000
クラッチ	0			床材質	/	木材				デフ <b>続</b> 結果	状態
異音								=		_	
オイル漏れ	0							異音		(O)	
リターダ	<u>リターダ</u> /										
デフロック : /:											
特記事項エ	特記事項 エンジンキー3本。 ボデーキー2本。 左テールランプ割れ。 庫内床汚れ。										
記録簿 有 (R3/5~R4/11)											
タイヤ残量				タイヤサイズ							
		<u>単位:mm</u>				_			- /005 : = =		<del>-</del>
7 7				225/80R17.5 225/80R17.5							

225/80R17.5

素材: スチール

225/80R17.5

スペア 備考:

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

8

\_

11

\_


スペア


8


8


上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	トランテックス	「W060G30-01」	令和 3年						
【備考】ラッシング2段、引き出しフック5対、庫内灯LED3ヶ、庫内PGリモコン									
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRUCK10-64850 「S11004033」	令和 3年						
【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,550mm、幅2,380mm、ストッパー迄長さ1,390mm、PG無線ラジコン有り。									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレーム番号 フレームのさび						
有	確認済	無	無					









[外装] [ボデー内]

外装 キズ	外装 へこみ うき	曲がり	#E	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	--------------	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	---------