

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和 3年1月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-121551		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
25,506km	210PS/154KW	M/T 6速		エア-	長: 847 mm 高: 249 mm	幅: 247 mm 門高: 580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L





デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項
記録簿 有 (R3/5~R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	9			225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—			—	—	
10	10	10	10	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/90R17.5	—	
11							
—							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A017G1501」	令和 2年11月
【備考】 引出フック5対、セイコーラック1対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------