

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FEB50	幌付平ボディ	FEB50-521783
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
237,554km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,990 mm 幅：2,080 mm 高：2,470 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ、傷

記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
3	3	5	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パプコ	22GH 77R「0513」	平成25年

【備考】床、鉄板。幌シート破れ有。左後煽りロック外れ。右煽りベニア下部剥がれ。右側面前側台枠亀裂有。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ