

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	TKG-FEB20	幌付平ボディ	FEB20-540246
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,110km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：4,360 mm 幅：1,910 mm 高：2,380 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャビン汚れ、傷
記録簿	有 (H29/4～R2/4)

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
195/85R15	195/85R15		
—	—		
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スベア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パブコ	5BE3 88R「0302」	平成27年
【備考】床、鉄板。左右煽り上部ステーキ付、ロープフック8対。 右床面三角アングル付。 作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ