

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	TKG-FEB20	幌付平ボディ	FEB20-540246
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,110km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,360 mm 幅: 1,910 mm 高: 2,380 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																																				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																																		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																																																																		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																																																		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																																			
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																																			
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																																			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L																																													
走行関係																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
リーフサス	◎																																																																									
エアサス	/																																																																									
パワステ	◎																																																																									
ハンドル	◎																																																																									
燃料タンク	◎	スチール 100L																																																																								
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																																																				
デフ																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
異音	◎																																																																									
オイル漏れ	◎																																																																									
デフロック	/																																																																									
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックカメラ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ターボ</td> <td>◎</td> <td></td> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> <tr> <td>冷却水吹返</td> <td>◎</td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	バックカメラ	/		電格ミラー	/		ETC	/		ターボ	◎		タコグラフ	/		床材質	/	鉄板	冷却水吹返	◎								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/							
上物仕様																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
バックカメラ	/																																																																									
電格ミラー	/																																																																									
ETC	/																																																																									
ターボ	◎		タコグラフ	/		床材質	/	鉄板																																																																		
冷却水吹返	◎																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/																																																	
ミッション																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
ギア鳴き	◎																																																																									
ギア抜け	◎																																																																									
クラッチ	/																																																																									
異音	◎																																																																									
オイル漏れ	◎																																																																									
リターダ	/																																																																									





特記事項 キャブ内汚れ、傷
記録簿 有 (H29/4~R2/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スベア		195/85R15	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パプコ	5BE3 88R 「0302」	平成27年
【備考】 床、鉄板。左右廻り上部ステーク付、ロープフック8対。 右床面三角アングル付。 作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ