

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年10月	BDG-XZU424M	ドライバン	XZU424-1007250
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,020km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 5,100 mm 幅: 2,075 mm 高: 1,953 mm 門高: 1,912 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	○	異音、オイルにじみ
冷却水吹き返し	◎	1

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ(運転席)	◎	
パワーウィンドウ(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GD121」	平成22年10月
【備考】左スライドドア。ラッシング2段、庫内灯4ケ。床面より100mm前面側面鉄板張り。庫内リア左上PGコネクター有り。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	メーカー	D1A 「G1G1572」	平成22年10月
【備考】積載能力1000kg。長1470mm幅2100。ストッパー迄長1180mmサイドストッパー幅1990。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

特記事項 フロアマットカバー破れ。室内汚れ、ヤニ。空ぶかし時タービンよりキュルキュル音
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
6	6	9	8
-	-	-	-
スペア	2	-	

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	-	-	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
-	-	-	-
スペア	215/85R16	-	
素材: スチール	備考: 右側リヤタイヤ2本方減り小		



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----