

| 車 両 情 報   |             |             |       |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                       |                             |
| 日野        | 平成22年10月    | BDG-XZU424M | ドライバン | XZU424-1007250             |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 359,020km | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長: 5,100 mm<br>高: 1,953 mm | 幅: 2,075 mm<br>門高: 1,912 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                    |
|-------|----|--------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                 |
| 異音    | ◎  |                    |
| オイル混入 | ◎  |                    |
| オイル漏れ | ◎  |                    |
| 水混入   | ◎  |                    |
| 水漏れ   | ◎  |                    |
| 燃料漏れ  | ◎  |                    |
| 排気    | ◎  |                    |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付<br>着     |
| ターボ   | ○  | 異音、<br>オイルにじみ<br>1 |
| 冷却水吹返 | ◎  |                    |
| ミッション |    |                    |
| 点検項目  | 結果 | 状態                 |
| ギア鳴き  | ◎  |                    |
| ギア抜け  | ◎  |                    |
| クラッチ  | ◎  |                    |
| 異音    | ◎  |                    |
| オイル漏れ | ◎  |                    |
| リターダ  | /  |                    |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | /  |     |
| タコグラフ    | /  |     |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | 鉄板  |

| キャビン   |    |        |
|--------|----|--------|
| 点検項目   | 結果 | 状態     |
| シート    | ○  | 破れ、へたり |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン   |
| ウィンカー  | ◎  |        |
| ワイパー   | ◎  |        |
| ミラー    | ◎  |        |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>150L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 フロアマットカバー破れ。室内汚れ、ヤニ。空ぶかし時タービンよりキュルキュル音  
記録簿 無()

**タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 9 | 9 |   |
|     | — | — |   |
| 6   | 6 | 9 | 8 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 2 | — |

| タイヤサイズ    |           |                  |           |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
|           | 215/85R16 | 215/85R16        |           |
|           | —         | —                |           |
| 215/85R16 | 215/85R16 | 215/85R16        | 215/85R16 |
| —         | —         | —                | —         |
| スピア       |           | 215/85R16        | —         |
| 素材：スチール   |           | 備考：右側リヤタイヤ2本方減り小 |           |

| 上物仕様                                                         |         |                  |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|
| 上物名                                                          | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式       |
| ドライバン                                                        | 日本フルハーフ | DLK<br>「T2GD121」 | 平成22年10月 |
| 【備考】左スライドドア。ラッシング2段、庫内灯4ケ。床面より100mm前面側面鉄板張り。庫内リア左上PGコネクター有り。 |         |                  |          |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                               | 日本フルハーフ | D1A<br>「G1G1572」 | 平成22年10月 |
| 【備考】積載能力1000kg。長1470mm幅2100。ストッパー迄長1180mmサイドストッパー幅1990。      |         |                  |          |
|                                                              |         |                  |          |
| 【備考】                                                         |         |                  |          |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|