

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年9月	SKG-FEA50	ドライバン	FEA50-501603
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,839km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長: 4,310 mm 幅: 1,750 mm 高: 2,110 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
2	1		
—	—		
0	1	1	1
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材: スチール 備考:

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	○	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア	195/85R16	—	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	196G5852	平成23年
【備考】3面ラッシングレール3段。庫内下側鉄板張り。庫内灯2個(1個暗い)			
パワーゲート/跳ね上げゲート	パプコ	PRAM10-1445N「S20900658」	平成23年
【備考】PG寸法: 全長1555mm全幅1795mm(有効長1320mm有効幅1720mm)。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】