

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年10月	TKG-FED90	アルミ平	FED90-540213	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
166,369km	175PS/129KW	M/T 5速	バキューム	長：6,200 mm 高：370 mm	幅：2,160 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	サブライポンプ、	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ			
		にじみ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
水混入	◎		坂道発進装置	◎							
水漏れ	◎		異常ランプ	◎							
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
排気	◎		バックカメラ	／							
マフラー	◎		電格ミラー	◎							
ターボ	◎		ETC	◎	標準						
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／							
ミッション			上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎				
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎				
クラッチ	◎					デフロック	／				
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	／										





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 有（H28.5月～R2.5月）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				1	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ	3FE4 「12K」	平成27年
【備考】 床丸カンフック6対。リヤアオリ内側鉄板張。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】