

| 車両情報 | | | | |
|------|---------|-----|---------|--|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| トレクス | 平成29年2月 | | アルミウイング | PFN24103-6070 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| | | | エア- | 長: 12,610 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,240 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|---------|----|----|-------------------|----|--------|-----------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | | エアコン | / | | シート | / | |
| オイル混入 | / | | スターター | / | | ヘッドライト | / | |
| オイル漏れ | / | | オルタネーター | / | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | / | | パワーウィンドウ (運転席) | / | | ワイパー | / | |
| 水漏れ | / | | パワーウィンドウ (助手席) | / | | ミラー | / | |
| 燃料漏れ | / | | 坂道発進装置 | / | | 走行関係 | | |
| 排気 | / | | 異常ランプ | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | / | | オーディオ | / | | リーフサス | / | |
| ターボ | / | | バックカメラ | ○ | 動作未確認。 | エアサス | ◎ | |
| 冷却水吹き返し | / | | 電格ミラー | / | | パワーステアリング | / | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | / | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | / | |
| ギア抜け | / | | | | | オイル漏れ | / | |
| クラッチ | / | | | | | デフロック | / | |
| 異音 | / | | | | | | | |
| オイル漏れ | / | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |





特記事項 リフトアックスル付き(フロント軸)。

記録簿 ○

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|---|----|----|-------------------|---------|---------|---------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 10 | 9 | 10 | 10 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | | | 2 | - | - | - | - |
| スペア | | | 2 | - | 11R22.5 | - | - |
| 素材: スチール | | | | 備考: リヤ軸スタッドレスタイヤ。 | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|--------|-----------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本トレクス | PFN24103 「PFN24103-6070」 | 平成29年2月 |
| 【備考】フェリーフック 4対、庫内灯6個、ラッシング2段、引出し床フック12対。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|