

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成14年12月	KL-CG48ZWX	コンテナ車	CG48ZW-02469		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
731,076km	370PS/272KW	セミA/T エスコット 7速		エア-	長: 9,310 mm 高: mm	幅: 2,440 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ウォーターポンプ付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	○	割れ 左カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	／
ミッション			ETC	／		パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板、アルミ 前部鉄編板張り。中央、後部アルミ編板張り。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	△	Fデフフランジ、カタ有。 。シール前後オイル漏れ。
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内ヤニ汚れ、傷。左右ドア灰皿欠品。インパネポケット欠品。F左キャブサスエア漏れ。右ドア内張割れ。シートデッキ付。

記録簿 有 (H15/4~R2/8)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	3	5	6	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	3	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア			
	0	—			245/70R19.5	—	
素材: スチール				備考:			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日通商事	コーションプレート無	
【備考】JRコンテナ2個積み。ツイストロック（緊締装置）2対。半自動式中央緊締装置2対（収納式）。横ネタ補助アングル割れ、曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------