

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成14年12月	KL-CG48ZWX	コンテナ車	CG48ZW-02469	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
731,076km	370PS/272KW	セミA/T エスコット 7速	エアー	長: 9,310 mm 高:	幅: 2,440 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ウォーターポンプ付近にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラーカラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板、アルミ前部鉄綿板張り。中央、後部アルミ綿板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	割れ左カバー割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	Fデフフランジ、ガタ有。 シールド前後オイル漏れ。
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内ヤニ汚れ、傷。左右ドア灰皿欠品。インパネポケット欠品。F左キャブサスエア漏れ。右ドア内張割れ。シートデッキ付。

記録簿 有 (H15/4~R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	3	5	6	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	3	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	0	—			245/70R19.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日通商事	コーションプレート無	
【備考】JRコンテナ2個積み。ツイストロック（緊締装置）2対。半自動式中央緊締装置2対（収納式）。横ネタ補助アングル割れ、曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----