

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TKG-FK61F	冷凍バン	FK61F-590830
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
299,229km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,290 mm 高：2,110 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎		外装状態			オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎					外装状態		
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 有（H29.5月～R2.7月）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	7	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F163817	平成28年8月
【備考】床アルミシステムフロアー、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、左観音扉、送風機付。断熱リヤ、サイド75mm サイド扉50mm。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T	平成28年8月
【備考】-30℃設定 1hで、（F+6.5・R+9.0）→（F-19.5・R-16.5）確認。 間仕切なし、送風機付。			
格納ゲート	新明和工業	RKA10-6475D「S70608895」	平成28年
【備考】格納式、2枚折れ、最大荷重1000kg。全長1550mm全幅2200mm、有効長1285mm有効幅2115mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】