

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14982
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,067km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W10104	平成27年

【備考】同年式。センターローラー。ラッシンググレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。右ナンバー灯外れ。
記録簿 有 (H29.1~R3.1)

タイヤ残量			
単位：mm			
5	5		
	0	6	
2	2	2	1
6	5	5	5
スペア		8	8

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	245/70R19.5
素材：スチール		備考：スプアーのみスタッドレスタイヤ	

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】