

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14953
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
400,526km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,420 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
▼ ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。左前ショックアブソーバー滲み。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。
記録簿 有 (H29.1 R2.10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	3	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	12	スペア		245/70R19.5	245/70R19.5
素材: スチール				備考: スペアのみスタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-10103	平成27年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ