

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14953	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
400,526km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,600 mm 高：2,620 mm	幅：2,420 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー			
冷却水回収	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
クラッチ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
異音	◎		床材質	/	木材	デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	◎	永久磁石式				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。左前ショックアブソーバー滲み。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。

記録簿 有（H29.1~R2.10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	3	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				12	12		
素材：スチール				備考：スベアーのみスタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-10103	平成27年
【備考】 センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ