

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-14998
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462.921km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。F左シャックアブソーバー滲み。R左ナンバー灯外れ。




記録簿 有 (H29/1~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	5	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	3	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		12	—	スベア		245/70R19.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-10105	平成27年
【備考】同年式。センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。左前上部角ヘコミ、傷。 ウイング油圧シリンダー左前後、右後滲み。右ウイング内張穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------