

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-15012
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
568,501km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,600 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 左F rショックオイルにじみ、エア漏れ、キャブ内汚れ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	2	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5			
10				245/70R19.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「15W 10106」	平成28年1月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、センターローラー、庫内灯6ヶ、90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】