

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-15027	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
705,335km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,620 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良 電源OFF			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー			
冷却水吹返	◎							
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。

記録簿 有 (H29/1~R2/1)

タイヤ残量

単位：mm

2

3

1

6

3

4

4

4

3

3

4

3

スベア

3

3

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





245/70R19.5

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-10107	平成27年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。左観音扉下部ヒンジ取付ヘコミ（開閉悪い）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------